

Administratīvā ēka

Vecā Sārmes iela, 10 Limbaži, Limbažu rajons,  
LV- 4001

2 stāvu ēka

Tehniskās apsekošanās atzinums



2020. gads

SIA „Steelandglass”, reg. Nr. 40103413079, Ernesta Birznieka-Upīša iela 18, tālr. 67 356 377,  
[info@steelandglass.lv](mailto:info@steelandglass.lv), [www.steelandglass.lv](http://www.steelandglass.lv)

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,  
būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālrūpa numurs, elektroniskā pasta adrese)

**Tehniskās apsekošanas atzinums**

**Administratīvā ēka, zemes vienības kadastra Nr. 66010030001005-01, Vecā Sārmes iela  
10, Limbaži.**

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums un adrese)

**Limbažu novada pašvaldība**

(būves īpašnieks, liguma datums un numurs)


1. Būves tehnisko apsekošanu veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana";
2. Veikt konstrukciju nolietojumu procentēšanu;
3. Veikt ēkas fiziskā stāvokļa un konstrukciju fotofiksāciju;
4. Sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu;
5. Apkopot apsekošanas rezultātus tehniskās apsekošanas atzinumā;
6. Tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegt pašvaldībai drukātā veidā 2 eksemplāros un nosūtīt elektroniski uz e-pastu dome@limbazi.lv.

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegt: 2020. gada 4. jūlijā

SIA "Steelandglass", reg. Nr. 40103413079, Markus H. Moll sertif. Nr. 5-03092

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)



### 1. Vispārīgas ziņas par būvi

(Datus par būvi aizpilda no jaunākās dokumentācijas – būves kadastrālās uzmērišanas lietas vai būvprojekta)

1.1.	galvenais lietošanas veids	1220- Biroju ēkas
1.2.	kopējā platība (m <sup>2</sup> )	688.30 m <sup>2</sup>
1.3.	apbūves laukums (m <sup>2</sup> )	408.80 m <sup>2</sup>
1.4.	augstums (m)	6.3 m
1.5.	virszemes stāvu skaits	2 stāvi
1.6.	pazemes stāvu skaits	Nav pagraba
1.7.	būves kadastra apzīmējums	66010030001005
1.8.	būves īpašnieks	Limbažu novada pašvaldība
1.9.	būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors)	/
1.10.	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums	/
1.11.	būves nodošana ekspluatācijā (datums) nav zināms	/
1.12.	būves konservācijas datums	/
1.13.	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads	/
1.14.	būves kadastrālās uzmērišanas lietas datums	2007.gada "7." maijs
1.15.	Ēkas energosertifikāta reģistrācijas Nr.	NAV

## 2. Situācija

2.1.	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība ( $m^2$ – pilsētās, ha – lauku teritorijās)
Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām	
<p>Apsekojamā ēka izvietota 1,9696 ha lielā zemes gabalā pie dienvidu robežas, un ir viena no 7 ēkām, kas atrodas uz zemes gabala. Viena zemes gabala robeža atrodas paralēli Vecās Sārmes ielai.</p> <p>Visas uz zemes gabala esošās ēkas pieder Limbaži pašvaldībai, zemes gabals pieder juridiskai personai.</p> <p>Atbilstoši Limbaži pagasta teritorijas plānojumam 2014.-2021.gadam ēka atrodas 'Darijuma iestāžu apbūves teritorijas (D), kas paredz zemes apbūves blīvums līdz 80% un :'</p> <p><i>Komercdarbības objektu apbūve; Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve; Reliģisko organizāciju ēku apbūve; Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve; Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; Noliktavu apbūve; Transporta līdzekļu garāžu apbūve; Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.</i></p> <p>Esošo izmantošana atbilst teritorijas plānojumam.</p>	

2.2.	būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums	
<p>Ēka pie ziemelju sienas ir savienota ar citu ēku. Starp ēkām ir kieģeļu siena, kas kalpo kā ugunsmūris starp abām ēkām.</p> <p>Visas ēkas aizņem daudz mazāk platības nekā 80% apbūves blīvums, kā maksimāli pieejājams saskaņā ar Limbažu pilsētas teritorijas plānojumu. 60% teritorijas sastāda apstādījumi.</p> <p>Ēkai Vecās Sārmes ielā 10 ir tieši pieejama iela un autostāvvieta ēkas priekšā.</p> 	
<p>Attēls 2.2.1: Ēkas novietojums zemes gabalā</p>	


### 2.3. būves plānojums

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam


Saskaņā ar lietošanas veidu ēka jāizmanto kā administratīva ēka, kur atbilstoši MK noteikumiem Nr.326 (Riga, 2018.gada 12.jūnijs) 'Būvju klasifikācijas noteikumi' ir atļauts sekojošais: "Ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīvajiem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodalas, izdevniecības, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, iestāžu un citu organizāciju ēkas un telpu grupas, kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un paramenta ēkas un telpu grupas.", kas atbilst pašreizējam lietojumam kā privātas apdrošināšanas sabiedrības un vairāku valsts institūciju biroja ēka.

Ēkas pirmajā stāvā nesen ir atjaunotas dažas telpas, kā norādīts zemāk redzamajā plānā.

Inventarizācijas lieta precīzi neatspoguļo esošo situāciju ēkā, apsekošanas laikā tika konstatētas neatbilstības starp inventarizācijas plāniem un reālo situāciju objektā. Tālāk ir uzskaitītas dažas būtiskas neatbilstības.



Attēls 2.3.1: 1. stāva atkāpes no inventarizācijas ielas – aizmūrētas durvju aillas



Attēls 2.3.2: 2. stāva atkāpes no inventarizācijas ielas – aizmūrētas un jaunas durvju ailles

Ēkai ir divas ieejas. Viena ir izveidota nesen, kad daja ēkas tika atdalīta privātam nomniekam. Šim nolūkam tika noņemta viena loga sekcijs un aizstāta ar alumīnija karkasa - stikla vitrīnu ar durvīm.

Pārējām telpām var piekļūt caur galveno ieeju ēkas dienvidastrumu stūrī.

### 3. Teritorijas labiekārtojums

		Apsēkošanas objekta vai apsēkošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
3.1.	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	50%	
<b>Segums, materiāls, apdare</b>			
Ēkas priekšā ir izveidots gājēju celiņš paralēli fasādei. Gājēju celiņš ir pārklāts ar betona plāksnēm - vairākas ir salauztas, nav līmeņotas, un platās šuves starp plāksnēm apgrūtina staigāšanu. Šīs plāksnes ir jānomaina.			
Ieejas durvju priekšā ietves segums ir nomainīts uz maza izmēra bruģakmeņiem. Pie jaunajām ieejas durvīm ir izveidots slīpums, kas nav vienmērīgi slīps, bet gan veido vilņu formu, kas nav droša staigāšanai.			
 Attēls 3.1.1: brugēts, plats ceļš /laukums paralēli galvenajai fasādei		 Attēls 3.1.2: brugētais ceļš un apzajumotā zona	

3.2.	bērnu rotājlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	/
<b>Segums, materiāls, aprīkojums</b>		
<b>Nav.</b>		

3.3.	apstādījumi un mazās arhitektūras formas	20%
Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras		
Karoga turētājstabs un velosipēdu statīvs.		
Starp gājēju celiņu un ēku ir apstādījumu zona, kur aug zāle un ir sastādīti krūmi. Zāle tiek regulāri pjauta, krūmi nav kopti.		
 Attēls 3.3.1: Apzajumotā zona ēkas priekšā		

3.4.	nožogojums un atbalsta sienas	30%
Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare		
Zemes gabals, uz kura atrodas ēka, ir norobežots. Metāla caurules ir iebetonētas zemē un metāla siets ir uzstādīts ar un bez rāmja. Tehniski izturīgs un stabils, vizuāli novecojis.		

#### 4. Būves dajas


(leverbikai tās būves dajas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloju apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	pamatni un pamatne	30%

Pamatu veids, to iedzījinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stipriņa, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfoloģisks raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmu noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmi robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīdzdarbi: izstrādnes, lietmetrošana, laboratorijas analize, to apjomī. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība

Skatrakums, lai izpētītu ēkas pamatus, netika veikts. Saskaņā ar inventarizācijas lietu pamati ir no dzelzsbetona

Pie gala sienas ir atsegti betona pamati.




Pārbaudes laikā nav atklāta horizontālā un vertikālā hidroizolācija.

Aizsargapmale:

Ēkas aizsargapmale tiek uzstādītas tikai ēkas priekšā, izgatavotas no betona. Tehniskais apmierinošs stāvoklis.



4.2.	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	30%
Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveni konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji		







Attēls 4.2.4 - Nesošās kolonnas ir atzīmētas pelēkā krāsā. 2.stāvs



Nesošās konstrukcijas sistēmas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.



Attēls 4.3.1: virs piekārtajiem griestiem – nesošās konstrukcijas sijas un pārsedzes

Attēls 4.3.2: virs piekārtajiem griestiem – skats paralēli koridora sienai; sijas, aizbetonējums un labā pusē sienas paneli

4.4.	pašnesošās sienas	40%
<b>Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls</b>		
Pašnesošās sienas ir fasādes gala sienas, kas izgatavotas no mūra. Sienas ir balstītas uz dzelzsbetona pamata, un uz abām sienām tika konstatētas kustību plaisas. Sienā ar stikla ķieģeļiem bija lielākas plaisas, nekā pretējā sienā. Abām sienām nepieciešams uzstādīt plaisu monitoringa sistēmu.		
		
Attēls 4.4.1: gala sienas skats no ārpuses	Attēls 4.4.2: Gala sienas iekšpusē, 2. stāvā; plaisa ir neliela, bet izveidojusies nesen (pēc renovācijas)	
		
Attēls 4.4.3: stikloto bloku gala siena – bloki ir iepļaisājuši	Attēls 4.4.4: plaisa stūrī starp kolonnu un gala sienu	
		
Attēls 4.4.5: Plaisa ir aptuveni 4,5mm plata, nepieciešams to novērot.		
Atzīmētas vietas, kur ir konstatētas plaisas:		

	
<p>Attēls 4.4.6: 1. stāva grīda zem kāpņu podesta</p>	<p>Attēls 4.4.7: 2. stāvā koridora galā – stūris starp koridora sienu / fasādes sienu</p>

4.5.	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	60%
<b>Šuvju hermetizācija:</b>		
<p>Ēkas savienojums uz jumta starp abām ēkām ir pārklāts ar šķembām, bet nav informācijas, vai savienojums ir pareizi noslēgts. Skārds ir uzstādīts ļoti sliktā kvalitātē un ir jānomaina. Nomainīšanas laikā šuve jānoblīvē, ja tādas nav vai tā ir sliktā kvalitātē.</p>		
		<p>Attēls 4.5.1: Nepareizi izveidots savienojums starp trim skārda klājumiem</p> <p>Attēls 4.5.2: Nepareizi izveidots stūra skārda savienojums</p>
<b>Hidroizolācija:</b>		
<p>Horizontālā un/vai vertikālā pamatu un cokolu hidroizolācija apsekošanas laikā netika konstatēta.</p>		
<b>Siltumizolācija:</b>		
<p>Ēkas ārsienas nav nosiltinātas. Ēkas jumts nav nosiltināts.</p>		

4.6.	<b>pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi</b>	30%
<p>Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skājas izolācija</p>		
<p>Pagrabs Nav pagraba.</p>		
<p>1. un 2. stāva pārsegums, 2. un 3. stāva pārsegums Grīdas pārseguma plāksne ir izgatavota no dobiem dzelzsbetona paneļiem. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.</p>		
		
Attēls 4.6.1: Virs piekārtajiem griestiem 1. stāvā	Attēls 4.6.2: Virs piekārtajiem griestiem 2. stāvā; priekšpusē betona aizpildījums, kur paneļi ir uzstādīti uz rīgeļiem	

4.7.	<b>būves telpiskās noturības elementi</b>	30%
<p>Būves telpisko noturību nodrošīna norobežojušās kolonas, rīgeļi un sienas paneļi. Atsevišķi noturības elementi nav nepieciešami.</p>		

4.8.	<b>jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma</b>	40%
<p>Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem</p>		
<p>Jumta konstrukcija: Jumts ir plakans jumts, izgatavots no dzelzsbetona paneļiem.</p>		
<p>Segums: Ruberoīda segums. Dažās vietās roberoids nav hermētiski piestiprināts pie tā pamatnes, tādējādi zem ruberoīda uzkrājas ūdens.</p>		

	
Attēls 4.8.1: vispārīgs skats uz jumtu	Attēls 4.8.2: dažās vietās lietus ūdens sakrājas, jo nav izveidots slīpums
	
Attēls 4.8.3: jāaiztaisa caurums	Attēls 4.8.4: atzīmētajā vietā ruberoīds nav hermētiski savienots ar pamati, veidojas "burbulis"
	
Attēls 4.8.5: pie deflektora (tuvu pie kāpnēm) ruberoīds atlīmējies no pamatnes	
<p><i>Parapets:</i>  <b>Mūra, pārklāts ar metāla loksni. Savienojuma savienojumi nav hermetiski, tāpēc tie ir jāremontē.</b></p>	




Notekūdens sistēma

Lietus ūdens tiek savākts vienā jumta trapā aptuveni pa visu ēkai. Traps jāiztīra un jāuzstāda aizsargs no lapu krāšanās.

Trūkst avārijas pārplūdes atveres caur parapeta jumtu, ja noteikas tiktu aizsprostotas. Jāiesaista projektētājs, lai pārbaudītu, vai lietus ūdens kanalizācijas caurules esošā jauda joprojām ir piemērota.



4.9.	balkoni, lodžijas, lieveni, jumtiņi	35%
Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls		
Jumtiņš ir uzstādīts virs ieejas apdrošināšanas birojā. Konstrukcija - stikla panelis uz tērauda savienotājiem. Tehniskais stāvoklis apmierinošs.		
Ēkas aizmugurē ir neliels betona jumtiņš, kura funkcija nav zināma. Uz jumta aug bērzi, kas jānovāc. Ieteicams višmaz pārklāt jumtiņu ar ruberoīdu, lai izvairītos no tā, ka mitrums iekļūst sienā, kurai jumtiņš ir pievienots.		



4.10.	kāpnes un pandusi	45%
Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un paligkāpnes.		
<b>Ārējas kāpnes [Ka-x]</b> Ēkai nav uzstādītas ārējās kāpnes.		
Iekšējas kāpnes [Ki-x]: Ēkā ir uzstādītas vienas kāpnes, ēkas ziemeļaustrumu daļas stūri. Kāpņu telpa ir atvērta kāpņu telpa, monolīta betona konstrukcija ar terrazzo betona pakāpieniem. Kāpnes ir veidotas kā U-veida kāpnes ar vienu vidējo kāpņu laukumiņu un taisniem kāpņu laidiem, kas pagriežas par 180 grādiem. Laida pakāpieni ir veidoti no monolīta dzelzbetona, balstīti uz betona sijām un uz grīdas. Pakāpienu plātnes ir noslīpētas, atsedzot betona konstrukciju. Pakāpieniem ir neliels apvalnis, rievojumi vai citi pretslīdēšanas pasākumi nav izmantoti. Vairākās vietās pakāpieni plātnes ir bojātas. Gan kāpiens, gan kāpņu laidi ir krāsoti. Margas ir izveidotas no vertikāliem metāla caurulēm ar koka pildījumu un piestiprinātas pie pakāpienu plātnes. Kāpņu telpā roku margas ir izveidotas no koka, balustrādes ir atvērtas. Tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs.		
Pirmais un pēdējais pakāpiens nav markēti saskaņā ar LBN 208-15 "Publiskas būves" noteikumiem.		



Pandusi:

Nomnieka biroja durvju priekšā ir uzstādīta viena pandusa konstrukcija, pie galvenās ieejas rampa nav uzstādīta.

Pandusu konstrukciju tehniskais izpildījums nenodrošina LBN 208-15 "Publiskas būves" 34. un 35.punktā noteiktās prasības.




4.11.	starpsienas	20%
Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaļas izolācija		
Starpsienas ir izgatavotas no viena ķieģeļa bieza mūra, apmestas. Nav konstatēti bojājumi.		

4.12.	grīdas	20%
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaļas un siltuma izolācija		
Visas grīdas ir izgatavotas no betona un ir pārklātas ar apdares materiāliem. Galvenais grīdas seguma materiāls ir lamināts, kam seko flīzes. Dažos gadījumos lamināts uzrāda ilgstošas lietošanas pazīmes, bet kopumā tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.		



<b>4.13.</b>	<b>ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas</b>	<b>30%</b>
Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēgu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markizes		
<b>Logi</b> Visi ēkas logi pēdējos gados tika aizstāti no oriģinālajiem koka logiem ar PVC logiem.  Logu apludas un vērtnes ir izgatavotas no PVC, visi logi ir atsevišķi logi. Lielākā daļa logu ir divvērtņu logi ar vienu neveramu daļu, vērtnes veramas uz iekšpusi. Veramā vērtne ir gan atverama, gan atgāzama. Logi ir ierīkoti vienā plaknē ar norobežojošo ārsieni. Logu aploda ir ar kondensātu novadīšanas atvērumiem. Dubultā gumijas izolācija. Dubultais stiklojums (6 mm katrs).		
 		
<b>Attēls 4.13.1: Jaunie logi</b>		
<b>Attēls 4.13.2: Logi ar kondensāta atverēm</b>		
Pie gala sienas logu rāmji nav uzstādīti atbilstoši labai praksei - starp rāmi un sienu ir izveidojušās atveres, kas liecina, ka nav uzstādītas vēja barjeras un blīvējums starp loga rāmi un sienu nav veikts pareizi.		



Attēls 4.13.3: Palodze un siena – veidojas plaisa

Attēls 4.13.4: pietuvināts skats; trūkst seguma

#### Palodzes

Iekšējās palodzes no MDF. Stingri stiprinātas. Tehniskais stāvoklis apmierinošs. Ārējās palodzes no cinkota skārda, sānu savienojumi pie sienām ir uzlocīti nav nohermetizēti. Šuves starp palodzēm un fasādes sienas nav noblīvētas.

#### Ārdurvis

Nomnieka biroja ieeja ir tieša pieeja ārpusei. Ārējās durvis ir stikla vitrīna, izgatavota no alumīnija rāmja ar dubultā stiklojuma izolāciju. Durvis atveras uz ārpusi. Durvju platumis 90cm.

Ieejas durvis administratīvās ēkas daļā ir masīvas koka durvis, ar stiklojumu uz abām pusēm. Durvju atvēršana notiek uz ārpusi, aprīkotas ar durvju aizvērēju. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.



#### Iekšējās durvis

Koka durvju aploda, bez sliekšņiem, piestiprinātas pie sienas ar skrūvēm. Aploda no gaitēja pusēs atrodas vienā līnijā ar sienas plakni. Aplodai nav ierīkota gumijas izolācija.

Durvju vērtnes aplīmētas ar finieru apšuvumu. Vērtnes pie aplodām stiprinātas ar divām eņģēm. Rokturis un viena slēdzene ar atslēgu. Durvis ir tehniski apmierinošā stāvoklī.

Telpā Nr. 17 (kāpnes) ir izveidota durvju aila ar savienojošo ēku. Durvis ir parastas koka durvis, bet tām jābūt ugunsizturīgām, jo siena starp abām ēkām ir uguns nodalījuma siena.

Galvenās ieejas durvis darbojas kā evakuācijas durvis. Evakuācijas durvīm atvēršanas platumis ir 90cm un atbilst LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 149. punkta prasībām.

Izbūvētas slēdzenes, uzstāditie rokturi neatbilst LVS EN 179 vai LVS EN 1125, kas apdraudējuma gadījumā varētu kavēt durvju atvēršanu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 147.3. punktā noteikto 3 sekunžu laikā.

4.14.	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmenji	
Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmenju veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām		
Nav.		

4.15.	konstrukciju un materiālu ugunsizturība	30%
Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā		
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 333 no 30.06.2015., "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 " Būvju ugunsdrošība", ēkai ir noteikts " V lietošanas veids – būves un telpas, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas un var patstāvīgi evakuēties, tai skaitā administratīvās ēkas, arhīvi, bankas, biroju ēkas, glābšanas dienestu būves, zinātnes un pētniecības iestāžu ēkas, kā arī izglītības iestādes, kurās nodrošina vidējo, vidējo profesionālo, augstāko un interešu izglītību;"		
Nav pieejama informācija par to, kura klasifikācija ēkai tiek piemērota. Tā kā ēkas kopējā platība ir 688 300 m <sup>2</sup> , ēkai varētu piemērot kā minimālo U3 ugunsnoturības pakāpi, kā redzams LBN 201-15 pielikuma 3.tabulā, pie platības 1600m <sup>2</sup> , kas nozīmē, ka ugunsreakcijas klase "netiek normēta".		
Konstrukciju ugunsizturība galvenajiem konstrukcijas elementiem ir vismaz sekojoša:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ēkas norobežojuša konstrukcijas veido betona sienas paneli - min. REI60</li> <li>• Grīdas pārseguma plātnes veidotās no betona – REI60</li> <li>• Betona kolonnas – REI60</li> <li>• Centrālās kāpnes, laukumi, sijas, laidi un pakāpieni evakuācijas ceļā ir veidoti no betona un apšūti ar betonu - R60</li> <li>• Jumta nesošās būvkonstrukcijas - dzelzsbetons – REI60</li> </ul>		
Ieteicams ēkas īpašniekam izstrādāt ēkas Ugunsdrošības pasākumu pārskatu, lai precīzi definētu ēkas uguns noturības pakāpi un nepieciešamos ugunsaizsardzības pasākumus ēkā.		

4.16.	ventilācijas šahtas un kanāli	50%
Ventilācijas šahtas ir uzstādītas ēkā un ir izgatavotas no metāla skārda, ko izmanto telpu dabiskai ventilācijai. Tehniski dati par kanāliem nav pieejami. Šahtu atbilstība ir jāpārbauda kopā ar ugunsdzēsības un drošības plāna izstrādi.		

4.17.	liftu šahtas	
Nav.		

4.18.	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	20%
Iekšējo virsmu apdares veidi		
Griesti: Visās pārbaudītajās telpās ir uzstādīti piekārtie griesti, dominē metāla režģis, kas piestiprināts pie konstrukcijas griešiem, uzstādītas <i>Armstrong</i> plāksnes. Administratīvās ēkas daļā biroju telpās ir palikušas oriģinālās giestu plāksnes kopš ēkas ekspluatācijas sākuma. Šīs giestu plāksnes jāpārbauda attiecībā uz iespējamo azbesta saturu.		
 		
Attēls 4.18.1: tipiski piekārtie griesti – šeit otrajā stāvā redzamas ūdens pēdas		Attēls 4.18.2: iekšējā apdare otrajā stāvā.
Sienas: Sienas ir krāsotas. Tehniski apmierinošā stāvoklī.		

4.19.	ārējā apdare un arhitektūras detaļas	40%
Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls		
Fasādes sienas ir izgatavotas no betona paneļiem (garenvirziena ēkas pusēs) un kieģeļiem īsaļas ēkas pusēs.  Uz fasādes ir atrasti vairāki fasādes apmetuma bojājumi, kas saistīti ar paneļu savienojuma vietām. Kustību šuve nav izstrādāta pareizi, tāpēc šuvēs iekļūst ūdens, un		

tas sabojā apmetumu. Vismaz virs apdrošināšanas sabiedrības ieejas fasādē vajadzētu uzstādīt tīklu, lai izvairītos no tā, ka apmetums varētu nokrist un ievainot gājējus.

Steidzami jāveic fasāžu remonts. Īpašniekam jāapsver iespēja uzstādīt siltumizolāciju uz fasādes un jumta, piesakoties vienam no šādiem darbiem pieejamajiem atbalsta līdzekļiem.



Attēls 4.19.1.: Fasāde ar bojātajām savienojumu vietām



Attēls 4.19.2: bojātās šuves pietuvinātā skatā - jāuzstādīt tīkls, lai izvairītos no atlupušā apmetuma nokrišanas




Attēls 4.19.3: Tas pats, kas attēlā 4.19.2.



Attēls 4.19.4: Bojāti sarkanie ķieģeļi ēkas priekšpusē

Ēkas aizmugurē, kur ēkas ir savienotas, ir bojāti vairāki sienas ķieģeļi, un tie ir jāremontē un jāaizsargā. Tehniskais stāvoklis nav apmierinošs.



Attēls 4.19.5: Daja sienas krīt nost



Attēls 4.19.6: Bojātie ķieģeļi

4.20.	citas būves dajas	
Trepes uz jumta neatbilst darba drošības noteikumiem. Būtu jābloķē brīva pieeja jumtam.		

## 5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoatas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)


Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloju apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas caurulvadi, ventili, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	20%	
Aukstais ūdens tiek piegādāts tualetes telpām pirmajā un otrajā stāvā. Caurejošās caurules izgatavotas no melnā metāla caurulēm, tuaļeu un izlietņu lokālos savienojumus izpilda ar daudzslāņu caurulēm.		
Caurejošās caurules ir paslēptas aiz apšuvumiem, un tehnisko stāvokli nevarēja noteikt. Nēmot vērā to, ka caurules nav mainītas kopš ēkas ekspluatācijas sākuma, ieteicams tās nomainīt.		
Nav pieejam informācija par pēdējām veiktajām iekšējā tīkla hidrauliskajām pārbaudēm.		
		
Attēls 5.1.1: Ūdens caurule gar pagraba sienu	Attēls 5.1.2: Ūdens skaitītāja atrašanās vieta virs koka pakāpieniem - telpā nav uzstādīts apgaismojums	

karstā ūdens caurulvadi, to izolācija, ventili, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmītie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi	20%	
Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, caurulvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums.		
Karstais ūdens sagatavošana notiek vietēji ar vannasistabā uzstādīta boileru palīdzību. Karstā ūdens caurules ir izgatavotas no daudzslāņu caurulēm. Tehniskais stāvoklis apmierinošs.		

 Attēls 5.2.1: Karstā ūdens boileris	 Attēls 5.2.2: Daudzslāņu caurule (pelēka) karstā ūdens padevei
--	--

5.3.	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi	/
<p>Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šķūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude.</p> <p>Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaisu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums.</p> <p>Dūmaizsardzības risinājumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas kalpošanas ilgums</p>		
<b>Nav izbūvēts.</b>		

5.4.	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi	60 %
<p>Siltummezglā iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda</p> <p>Karstā ūdens centralizētā apkures sistēma. Gravitācijas sistēma. 2 cauruļu sistēma, turp un atpakaļgaita.</p> <p>Galvenās sadales caurules ir izgatavotas no melnā metāla, vietējie savienojumi - no kapara caurulēm. Karstais ūdens tiek centralizēti sagatavots katlu mājā savienojošajā ēkā. Apkures sistēmas cauruļvadu shēmas, informācija par regulēšanas un / vai slēgvārstu izvietojumu nav pieejamas.</p>		



5.5.	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori	60 %
------	--	------

Siltumu ēkā nodrošina tērauda paneļu radiatori un čugunu radiatori, uzstādīti pie sienām, aprīkoti ar termostatu un regulēšanas vārstiem.

Dažās telpās radiatori ir pilnībā pārklāti un gaisa cirkulācijai ir atlikuši tikai nelieli režģi, kas ievērojami samazina radiatoru sildīšanas jaudu. Šie pārsegī ir jānoņem.

Tehniskais stāvoklis apmierinošs.



5.6.	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta	/
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi		
Nav.		

5.7.	atkritumu vadu un kameru	
Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi		
Nav.		

5.8.	<b>gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji</b>	
<b>Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra</b>		
<b>Nav.</b>		

5.9.	<b>elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises</b>	<b>70%</b>
Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgāismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patēriņi, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, izzemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezglā nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Nav pieejama informācija par to, kā elektriskie kabeļi ir uzstādīti ēkā un kur atrodas sadales skapji. Slēdži un rozetes nav marķētas, kabeļi virs piekaramajiem griestiem ir novietoti tur, kur tas nav atjauts. Otrajā stāvā koridorā ir viens sadales skapis, kuram ir brīva piekļuve. Sadales skapī nav vāku, nav marķējums un sistēmas shēma.		
Elektrības apgādes sistēma ir nolietojusies par 70% un ir jānomaina.		
Nav informācijas par to, vai ir veikti zemējuma pretestības mērījumi.		
 <b>5.9.2: Elektrības sadales skapis otrajā stāvā</b>	 <b>5.9.3: Slēdži pie sienas</b>	
<b>Gaismekļi un lampas:</b> Lampas ir uzstādītas dažāda veida, halogēnās, LED un spuldzes. Jāuzlabo apgaismojums tehniskajā telpā, lai izvairītos no tā, ka tehniskais personāls, ieejot telpā, gūst nopietrus ievainojumus, tā kā ir viena vienīgā spuldze, kas darbojas kāpņu telpā.		
5.10.	<b>apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas</b>	/
Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Ēkā nav izbūvēta apsardzes signalizācija.		

5.11.	vājstrāvas tīkli un ietaises	40%
Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Ēkā uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma. Sistēma tiek regulāri apkopta un ir darba kārtībā.		

5.12.	lifta iekārta	/
Liftu skaits un izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis		
Nav.		

5.13.	citas ietaises un iekārtas	/
Nav.		

## 6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apseko apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas prieķimeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
6.1. Ūdensapgāde	/
Ēka pieslēgta centralizētajam pilsētas ūdensapgādes tīklam.	
Ēka ir pieslēgta pilsētas ūdens tīkliem.	

6.2.	kanalizācija	/
Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrišanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, caurujvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces		
Ēka pieslēgta centralizētajam pilsētas kanalizācijas tīklam.		

6.3.	drenāžas sistēmas	/
Nav konstatēta.		

6.4.	siltumapgāde	/
Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta		
Nodrošina no kaimiņos esošo ēku apkures avotiem.		

6.5.	gāzes apgāde	/
Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta		
Nav.		

6.6.	Zibensaizsardzība	/
	Nav izbūvēta.	

6.7.	citas sistēmas	/

### Kopsavilkums

7.1.	būves tehniskais nolietojums
<p>Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procēntos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvokli. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie prieķnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.</p> <p>Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām</p>	
<p>Apsekotā ēka celta padomju varas gados. Ēkas ekspluatācija uzsākta 1979.gadā.</p>	
<p>Ēka tiek izmantota atbilstoši ēkas klasifikācijai.</p>	
<p>Starp inventarizācijas lietu un reālo situāciju uz vietas ir konstatētas neatbilstības, kas galvenokārt saistītas ar mainītajiem logiem un durvju ailām.</p>	
<p>Lai veiktu ēkas tehniskā stāvokļa izvērtēšanu un nolietojuma aprēķināšanu, par pamatu tiek ņemti vērā Ministru Kabineta noteikumi Nr. 907 no 2010. gada 28. septembra, kas attiecas uz dzīvojamām ēkām, jo nav atsevišķu noteikumu, kas būtu piemērojami tieši šim ēkām.</p>	
<p>Saskaņā ar iepriekš minēto normatīvo aktu, ēka ir II kapitālas grupas ēka – parasta – būvēta no akmens mūra, un dzelzbetona gatavās konstrukcijas. Kalpošanas ilgums ir līdz 125 gadiem.</p>	
<p>Fasādes apšuvums ir nolietots &gt;80%</p>	
<p>Mehāniskās instalācijas ir tehniski neapmierinošā stāvoklī – nolietojums &gt;60%</p>	
<p>Elektriskās instalācijas ir nolietojušās, un ēkas galvenie sadales skapji ir jānomaina. Nolietojums &gt;80%.</p>	
<p>Kopīgo ēkas nolietošanas pakāpe ir 30%.</p>	

7.2.	secinājumi un ieteikumi
	Apstākji, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi
	Vērtējot ēkas iekšējas un ārējas būvkonstrukcijas un to izbūvei pielietotos materiālus, ir sekojuši ieteikumi:
	<b>Vispārigi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Durvju ailas, kas parādītas inventarizācijas lietā, nepastāv dabā.</li><li>2) Telpu plānojums ir tīcīs mainīts.</li></ul>
	<b>Būvkonstrukcijas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Kā ārkārtas risinājums jāuzstāda pie fasādes tīkls virs ieejas apdrošināšanas sabiedrības telpās;</li><li>2) Fasādes ir pilnībā jāatjauno; īpašniekam jāapsver remonts un fasādes siltumizolācijas uzstādīšana;</li><li>3) Jānovēro plāisas ēkas priekšā;</li><li>4) Piekaramie oriģinālie griesti jāizpēta un jāapsver to nomaiņa;</li><li>5) Konstrukcijas šuve starp ēkām jāsakārto;</li><li>6) Jāaiztisa durvis uz kaimiņu ēku ar ķieģeļiem (telpa Nr. 17);</li><li>7) Jāuzlabo gala sienas logu hermētiskumu.</li></ul>
	<b>Inženiertīkli:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Jāmodernizē apkures sistēma;</li><li>2) Jāpārbauda, vai lietus ūdens savākšanas sistēmas kapacitāte ir piemērota.</li></ul>
	<b>Ugunsdrošība:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Ēkas īpašniekam būtu ieteicams izstrādāt ēkas Ugunsdrošības pasākumu pārskatu, lai precīzi definētu nepieciešamos ugunsdzēsības pasākumus ēkā.</li></ul>
	<b>Lietošanas drošība:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Ēkas evakuācijas ceļos esošās durvis nepieciešams nodrošināt ar rokturiem un slēdzenēm, kas atbilst LVS EN 179 vai LVS EN 1125.</li><li>2) Jāierīko piekļuve uz otro stāva cilvēkiem ar kustību traucējumiem.</li><li>3) Kāpnes nav nomarkētas.</li></ul>
	<b>Elektroapgāde:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Jānomaina elektroinstalācijas ar mūsdienīgām.</li><li>2) Jāuzstāda zemējuma sistēma.</li></ul>
	MK noteikumu Nr. 337 no 2015. gada. 30.jūnija "Noteikumi par būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana", 2.punktā ir definēts apsekošanas galvenais uzdevums: "Apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likumam 9.pantā minētām būves būtiskajām prasībām".
	Būvniecības likuma, kas pieņemts 09.07.2013. un stājās spēkā 01.10.2014., 9.pantā "Būtiskas būvei izvirzāmās prasības", ir rakstīts: "Būve projektējama, būvējama un

ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām":

1	mehāniskā stiprība un stabilitāte	atbilst, ir komentāri
2	ugunsdrošība	atbilst, ir komentāri
3	vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums	atbilst, komentāri
4	lietošanas drošība un vides pieejamība	atbilst, ir komentāri
5	akustika (aizsardzība pret trokšņiem)	netiek vērtēts
6	energoefektivitāte	netiek vērtēts
7	ilgtspējīga dabas resursu izmantošana	netiek vērtēts

Sekojošajā tabulā dots kopsavilkums par ēkas tehnisko stāvoklis apsekošanas brīdī:

Prasības	Novērtējums (viszemākā)	1	2	3	4	5 (visaugstākā)
Mehāniskā stiprība					X	
Ugunsdrošība					X	
Vides aizsardzība un higiēna			X			
Lietošanas drošība			X			
Akustika	n.v					
Energoefektivitāte	n.v.					
Ilgtspējīgi dabas resursi	n.v.					

Ēkas pašreizējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

Piezīmes.

1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošas atzinuma sadajas vai papildina esošas sadajas.
2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamos standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.).

Tehniskā apsekošana veikta 2020. gada 4.jūnijā.

Markus Moll sertifikāta Nr.5-03092

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

SIA "Steelandglass", reģ. Nr. 40103413079, Markus Helmut Moll

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)